

平成 18 年 9 月吉日

お得意様各位

大阪府枚方市野村元町 1 番 37 号
東亜高級継手バルブ製造株式会社

スプリンクラー用フレキ一部材質変更のお知らせ

弊社ではこのたび、原材料の入手困難及び材料費等の高騰によりスプリンクラー用フレキの部品（回転ニップル）の材質を変更させていただくことになりましたのでお知らせいたします。

■対象商品

スプリンクラー用フレキ -SP スーパーフレキ-

- 7 型・Ⅳ[2]型

■変更内容と実施時期

部 品 名	型 名	変更前	変更後	変更時期
回転式 テーパニップル	Ⅳ[2]	CAC406 又は CAC406C (旧記号 BC6 又は BC6C)	FCMB27-5	2006 年 9 月頃出荷分より
	7	C-3604		
回転式ニップル胴	Ⅳ[2]	CAC406 又は CAC406C (旧記号 BC6 又は BC6C)	STKM13A-E-G	同 上
	7	C-3604		

■材質変更の理由

弊社では、2005 年頃からの銅の価格が依然として上昇を続けており、昨年度に比べ価格が 3 倍近く高騰しております。そのため銅の調達が困難な状況になっており、スプリンクラー用の回転ニップルの調達ができない状況になっております。

このような状況下、弊社と致しましても、コストアップを吸収するよう生産合理化や各種コスト削減を努めて参りましたが、弊社努力の限界を超えるものであり、安定供給の面から考えたすえ、回転ニップルの材質変更を変更させて頂くことになりました。

※（財）日本消防設備安全センターへは 2006 年 7 月 18 日に材質変更の承認済み。

何卒、諸般の事情をご覧察頂き、ご理解とご協力を賜ります様、お願いします。

以 上